

统一社会信用代码
12430681445264447Y

事业单位法人年度报告书

(2024) 年度

单位名称

汨罗市桥坪关山水库管理所

法定代表人

彭毅

国家事业单位登记管理局制

《事业 单位 法人 证书》	单位名称	汨罗市桥坪关山水库管理所
	宗旨和 业务范围	为农村水电发展提供服务。灌溉 发电 供水

登载 事项	住 所	汨罗市川山坪镇高家坊村许家冲组	
	法定代表人	熊毅	
	开办资金	93 万元	
	经费来源	财政补助 （差额拨款）	
	举办单位	汨罗市水利局	
资产 损益 情况	净资产合计（所有者权益合计）		
	年初数（万元）	年末数（万元）	
	203.80	262.10	
网上名称	汨罗市桥坪关山水库管理所	从业人数	16
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况	我单位今年以来登记事项未发生改变。		

开展业务活动情况	2024 年，我们桥坪关山水库管理所在局党委的高度重视和大力支持下，坚持以求真务实、开拓创新为宗旨。牢固树立安全贵如生命，责任重于泰山的理念，紧紧围绕管理细致入微、效益蒸蒸日上的总体思路，在管理所全体干职工的共同努力下，较好地完成了预期的年度安全生产目标。 一、安全生产 我所始终把安全生产放在第一位，抓好安全生产管理。继续贯彻落实安全生产责任制，对在岗职工进行培训，严格实行两票三制和持证上岗制度，继续深入贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强安全意识，定期召开安全生产工作会议，及时总结安全生产工作经验，切实做到有计划、有目标、有落实，确保了全年无一起安全责任事故发生。 二、防汛抗旱工作 防汛抗灾工作方面，我所认真执行市防汛抗旱指挥部的各项指示精神，加强组织领导和责任落实，强化应急值守，密切监视雨情和水情发展变化，特别是今年 6 月下旬至 7 月上旬出现强降雨过程，导致上下库持续溢洪，我所在市防汛指挥部统一指挥下，加强险情巡查，科学调度水库蓄水，切实做好巡查、值守、调度和应急处置工作。 所务会实行 365 天行政值班，对安全工作常抓不懈，对全所所有设备划分了设备主人，完善设备挂牌制度，增加了设备主人巡视记录，做到设备到人，责任到位，安全落实。完善发
-----------------	---

电车间所有设备和工作场地的安全警示牌的挂牌工作,严格按照规程操作,杜绝人为安全事故的发生。

三、党建工作

党支部定期召开全体党员会议,制定党员学习计划,组织开展学习活动,按要求召开专题组织生活会和党员谈心谈话活动,查找存在的问题,并认真整改。坚持支部学习制度,制定党建工作学习计划;认真落实各项制度并开展各种活动;坚持开好组织生活会,努力促进党员素质的提高;坚持做好党务公开,自觉接受党员群众的监督。

在日常管理中,党员干部都能冲锋在前,敢于当担,党员的觉悟显著提高。大力推行党务公开制度,保障了党员对党内事务的广泛参与和有效监督。

四、生产情况

① 自来水工作

1、全年1至10月供水量 54.18 万吨

2、在自来水方面,我所新增开户 137 户,解决了 550 人的饮水问题。此外,管网铺设已经完成了以下几个片区:

燕塘,小杨桥 4 个组;三姊桥片区 5 个组;新船山村,新华片区 3 个组;青江村周坊片区 2 个组。共计铺设管网 7500 米。

3、2024 年春节期间,因冰冻天气更换冰冻损坏水表 200 余块,水表玻璃 980 块。

4、6至7月洪灾和村镇基础设施施工及用户要求等原因改迁水表池22处，改迁200、160、110、63等管道1300余米。管道抢修任务达160余次。

5、今年9月，青江学校因投入学生住宿楼一栋，导致用水量激增，原有管道供水量无法满足，经所务会研究决定，由单位为学校捐建PE110供水管道一条400余米，安装消防用水表一块，解决了学校和学生的用水问题，并消除了一个安全隐患，

6、安装自来水压力流量监测系统两套。

7、继续开展多方位的用户稽查和回访工作，以准确掌握用户的用水动态信息，确保水表抄收的准确性和真实性；

8、对管网抢修实行首问负责制、限时抢修，提高抢维修及时率；加大供水管网及设备的巡查力度，发现情况及时更新或修复，防患于未然；妥善落实夏季高峰供水管网维护等工作。

② 发电工作

1、1-12月共完成发电量500万度

2、完成了一级站至二级站10kv高压联络线路3.16千米的更换升级改造。

3、正在升级改造二级站引水800钢管一处90余米。

4、一二级发电站机组设备每发生故障能及时抢修。

5、科学调度两座水库蓄水，既保障了农田灌溉、自来水供水，又充分利用水资源发电，发挥了最大效益。

五、基础设施建设

1、完成了所内一、二级站及自来水厂围墙改造及维护，刷新了车间墙面。

2、对一、二级站及自来水厂所有监控设备进行了升级。

3、一、二级发电车间及办公楼屋面老化处已维修维护。

六、存在的主要问题

1、一、二级发电站引水钢管共 1200 多米，已年久锈蚀，存在很大的安全隐患，急需更换。此项共需资金 240 多万元。

2、单位退休人员增加，在岗人员年龄断层，人才队伍力量薄弱。

3、一级车间避洪渠和二级车间发电尾水渠共 1000 多米，已年久失修，严重影响附近居民水田耕种，导致管理所每年将承担补偿费用，需全面进行维修。

来年，将进一步动员全体干部职工振奋精神、坚定信心、追求卓越、赶超一流，进一步引导广大干部职工解放思想，立足更高的起点，坚持更高标准，实现更快的发展。

相关资质 认可或执 业许可证 明文件及 有效期	无
绩效和 受奖惩及 诉讼投诉 情况	无
接受捐赠 资助及其 使用情况	无
事业单位 委托意见	兹委托登记管理机关公示我单位年度报告书。 法定代表人：  公章：  2025年2月6日
举办单位 意见（含 保密审查 意见）	该年度报告书情况属实，并经保密审查，可以向社会 公示 公章：  2025年2月6日

填表人：周丹利

报送日期：2025年2月6日